



1.

Bestückung mit Ableitern  
Assembly with arresters




Fail Safe muss nach  
Montage hier  
positioniert sein  
Fail Safe position  
after assembly




Bestückungstooly: RO-27106 für 3 Pol Ableiter  
RO-27107 für 2 Pol Ableiter

Assembly Tooly: RO-27106 for 3 Elektrode Arrester  
RO-27107 for 2 Elektrode Arrester



Art.-Nr.  
Part number  
R27430-230-2





Art.-Nr.  
Part number  
R27430-230-3



Art.-Nr.  
Part number  
R27430-230FS-3



Kassette bis zum Anschlag hineindrücken  
Insert the magazine fully to the end



2.

|   |   |            |            |              |    |
|---|---|------------|------------|--------------|----|
| Bemerkungen   | für Ueberspannungsschutz 3p.10DA VS Standard    |            | letzte AE  | 26.02.1997   |    |
|   | for Over-Voltage Protection magazine 3p.10Pairs |            | Dok.Nr     | TE 059. 3041 | Ah |
| Benennung   | Montageanleitung/ Handling Instruction          |            |            |              |    |
|   | Mst<br>1:1                                      | Ers für    |            |              |    |
|   |   | Gez        | 16.03.1995 | mz           |    |
| Gepr  |   | 31.03.1995 | Ba         |              |    |
| R&M   | SB VS92   |            | Form       | A3           | BI |
|   | Ref Nr 5396                                     |            | 3743-8     |              |    |
|   | Dos 3743-8                                      |            |            |              |    |
| Reichle+De-Massari AG<br>Binzstrasse 31<br>CH-8622 Wetzikon<br>Telefon 044/933 81 11<br>Telefax 044/930 49 41 |   | Index      |            | c            |    |